

Lackierspritzstand mit zwei Wasserwänden und Trockenraum. Im Schleifbereich wurde eine Trockenlackierkabine integriert. In der Dokumentation wird nur eine Wasserwand geführt da eine aus altem Bestand integriert wurde.

Zuluft wird mit Wasser geheizt.